



Proposte di posizionamento T-shirt e.s.industry		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)			
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento	Serigrafia
1	Lato sinistro del petto	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
7	Cucitura spalla anteriore sinistra	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
8	Laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
9	Lato sinistro del petto, da cucitura spalla	3 x 22	—	5 x 30	—
10	Sopra orlo/bordo a sinistra	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
11	Braccio sinistro	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10
16	Lato destro del petto	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
22	Cucitura spalla anteriore destra	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
23	Laterale a destra	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
24	Lato destro del petto, da cucitura spalla	3 x 22	—	5 x 30	—
25	Sopra orlo/bordo a destra	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
26	Braccio destro	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10
32	Petto, centrale	—	—	30 x 30	30 x 30
35	Scapola sinistra	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
36	Cucitura spalla posteriore sinistra	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—
39	Scapola destra	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
40	Cucitura spalla posteriore destra	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—
43	Schiena, centrale	25 x 10	30 x 15	30 x 30	30 x 30
44	Collo, centrale	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
89	parte posteriore inferiore	25 x 10	—	25 x 25	30 x 30
101	Parte posteriore a sinistra sopra orlo/bordo	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
102	Parte posteriore a destra sopra orlo/bordo	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10



Per il lavaggio industriale consigliamo i nostri speciali stemmi per trasferimento industriale. Saremo lieti di aiutarti anche telefonicamente.