

CARGOHOSE E.S. COMFORT*



Platzierungsvorschläge Cargohose e.s. comfort		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)	
Nr	Platzierung	Stick- emblem	Transfer- druck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	—	3 x 20
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	—	3 x 20
59	Unter rechter Hosentasche	—	10 x 5
66	Linke Gesäßtasche	10 x 5	10 x 5
68	Linke Wade	—	3 x 20
70	Rechte Gesäßtasche	10 x 5	10 x 5
72	Rechte Wade	—	3 x 20

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.