



N.	Proposte di posizionamento Cargo Worker-Jeans e.s.concrete	Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
		Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
48	Tasca sinistra pantaloni	—	10 x 3,5	10 x 3,5
49	Coscia sinistra verticale	3 x 22	—	3 x 22
50	Sotto tasca sinistra pantaloni	—	10 x 5	10 x 5
55	Patta tasca imbottitura ginocchia sinistra	10 x 3	10 x 3	—
56	Tibia sinistra	—	—	5 x 15
58	Coscia destra verticale	3 x 12	—	3 x 12
59	Sotto tasca destra pantaloni	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
61	Patta tasca imbottitura ginocchia destra	10 x 3	10 x 3	—
62	Tibia destra	—	—	5 x 15
66	Tasca posteriore sinistra	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
68	Polpaccio sinistro	—	—	5 x 15
71	Patta tasca posteriore destra	10 x 2	10 x 2	—
72	Polpaccio destro	—	—	5 x 15
155	patta sinistra tasca sulla coscia in alto	10 x 2	10 x 2	—
156	patta sinistra tasca sulla coscia in basso	—	8 x 2	—

N.	Proposte di posizionamento Cargo Worker-Jeans e.s.concrete	Misure standard (Larghezza x altezza in cm)
		Laser su denim
56	Tibia sinistra	15 x 19
62	Tibia destra	15 x 29
68	Polpaccio sinistro	15 x 25
71	Patta tasca posteriore destra	10 x 2,5
72	Polpaccio destro	15 x 25
94	su tasca per metro pieghevole	2,8 x 6
155	Patta sinistra tasca sulla coscia	14,5 x 2
158	Tasca portacellulare	8,7 x 8,2
159	Tasca senza patta destra	6,7 x 4,5
160	Tasca senza patta sinistra	6,7 x 4,5
163	Sopra la tasca posteriore sinistra	7,3 x 1,3
172	Tasca/Tasca per metro pieghevole	4 x 4
173	Cintura sul lato sinistro davanti al passante della cintura	3,6 x 2,5
174	Cintura sul lato sinistro dietro al passante della cintura	15 x 2,8
175	Cintura sul lato destro davanti al passante della cintura	3,6 x 2,5

Laser su denim, possibile solo sui colori stonewashed!

LASER SU DENIM ESCLUSIVAMENTE PER LA GERMANIA.