



Proposte di posizionamento Giacca e.s.industry		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemmo ricamato	Stampa a trasferimento
2	Taschino sinistro	10 x 3	—	6 x 6
3	Patta sinistra	—	10 x 2	—
14	Polsino sinistro	—	—	10 x 3
17	Taschino destro	10 x 3	—	6 x 6
18	Patta destra	—	10 x 2	—
29	Polsino destro	—	—	10 x 3
33	Copricerniera	—	—	3 x 30
35	Scapola sinistra	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
39	Scapola destra	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
44	Collo, centrale	10 x 4,5	6 x 6	10 x 5
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	22 x 3	—	25 x 5
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 25
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 25
87	Schiena centrale sotto falda/cucitura	20 x 10	20 x 10	25 x 20
97	Avambraccio destro verticale	—	—	3 x 20
98	Avambraccio sinistro verticale	—	—	3 x 20



Per il lavaggio industriale consigliamo i nostri speciali stemmi per trasferimento industriale. Saremo lieti di aiutarti anche telefonicamente.